

### 【8】床下のカビ

#### 発生原因

漏水事故後の床下や地下ピット、空気の対流の滞った縁の下の地表面などは、梅雨時の高温・多湿によりカビが発生します。

#### 解決方法 防カビ剤散布（インナーミル550）

インナーミル550を50～80倍に水で希釈して対象表面に噴霧します。



[インナーミル550](#)

株式会社エコロジーコミュニケーションズ

無断複製を禁じます