

カビの防止・防カビ対策 具体例

【5】 ユニットバスの壁・天井のカビ

発生原因

風呂場内部(壁・天井)に発生する結露(湯気)や表面への有機物の堆積(アカや石鹸カス)等で、カビが発生します。

解決方法 防カビコーティング (ストップTHEカビ)

①現在出ているカビをカビサール(次亜塩素)やJUJU(強アルカリ水)で殺菌除去します⇒噴霧又は塗布(30～50g/m²)の後、濡れ雑巾で拭き取ります。

②防カビコーティング剤(透明)ストップ THEカビを塗布します。
80～100g/m²



[ストップTHEカビ](#)

株式会社エコロジーコミュニケーションズ

無断複製を禁じます