

カビの防止・防カビ対策 具体例

【7】日本壁などのカビ

発生原因

梅雨（高温・多湿）時に部屋内の通気性(換気)の悪い壁面に軽い結露の発生と共にカビの繁殖が起きます。

解決方法 防カビ剤混入（目地や漆喰 + インナーミル550）

タイルの目地(モルタル状)、日本壁(寿楽壁、漆喰、京壁)などの施工に際して、それら材料(粉体)の重さに対して3~4%に当たるインナーミル550を計量し、それら粉体を練る水の側に添加して良く練りながら仕上げを行います。薬剤が目地や日本壁表面に平均的に広がって、防カビ効果が発揮されます。



[インナーミル550](#)

株式会社エコロジーコミュニケーションズ

無断複製を禁じます